

Montageanleitung

NOLA

Montage

Das Deckenteil (A) von der Trafoabdeckung (B) abziehen und an der Decke befestigen. Die drei Kabel des Leuchtenkörpers durch die Löcher der Trafoabdeckung (B) stecken, durch die Kabelklemmen (C) führen und mit der Madenschraube aus Kunststoff in der gewünschten Höhe festziehen. Die Kabel in das Deckenteil (A) führen und die stromführenden Kabel (Kennzeichnung) am Trafo (D) anschließen. Die Trafoabdeckung auf das Deckenteil drücken.

Einsetzen und Wechseln der Leuchtmittel

Zum Einsetzen und Wechseln der Leuchtmittel werden die Fassungen hochgeklappt. So werden die Fassungen zugänglich und die Leuchtmittel können eingesetzt werden.

Assembling Instruction

NOLA

Assembling

Remove the ceiling-part from the transformer-cover and fix it to the ceiling. Pull the 3 cables of the lamp-body through the holes of the transformer-cover, lead them through the cable clamps and pull them tight in the required height with the fabric grub screw. Lead the cables into the ceiling part and connect the live wire (marked) to the transformer. Press the transformer cover on the ceiling part.

Inserting and changing of the bulbs

In order to insert and to change the bulbs, the sockets need to be lifted up. By lifting up, you get access to the sockets and the bulbs can be inserted.

Montage Handleiding

NOLA

Montage:

Het plafonddeel van de bovenkap met trafo afnemen en aan het plafond bevestigen. De drie kabels van de lamp door de afdekplaat voeren, door de kabelklemmen steken en met de kunststofschoeven hierin op de gewenste hoogte vastschroeven. De kabels in bovenkap stoppen en op de trafo aansluiten (Ze zijn gemerkt). Hierna de afdekplaat weer op het plafonddeel klemmen.

Inzetten en vervangen van de halogeelampjes:

Voor het inzetten of vervangen van de halogeelampjes moeten de fittingen hiervan worden uitgeklat, zodat de ze vrij komen en de lampjes kunnen worden ingestoken of vervangen.

Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte: 230 V / 12 V
Leuchtmittel: 15 x 20W / G4

Montagezubehör:

4 Dübel
4 Schrauben
2 Aderendhülse

Achtung:

Defekte Leuchtmittel sind sofort auszuwechseln, ebenso sind in jedem Fall 20W Leuchtmittel einzusetzen, da sonst die Auslastung des Trafos nicht gegeben ist. Die Folgen für fehlerhafte Auslastung wären Schäden an Trafo und Leuchtmittel. Der Leuchtmittelwechsel muss im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen.

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp: 230 V or 120 V / 12 V
Luminants: 15 x 20W / G4

Assembling accessories:


4 dowels
4 screws
2 bushings

Attention:

Defect luminants (bulbs) have to be replaced immediately, moreover 20W luminants (bulbs) only have to be used as otherwise the power capacity of the electronic transformers will not be guaranteed. Incorrect power capacity may cause defects to the transformer and the luminants (bulbs). In order to change the luminants make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off.

The lamps have to be installed by an electrician only!

ANTA



NOLA
Hängeleuchte
Suspended lamp



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Januar 2010